

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि० खण्ड झुंझुनू, (राज०)


क्रमांक:- 867

दिनांक:- 20/7/21

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र

श्रीमान् मुख्य अभियन्ता सा०नि०वि० राजस्थान जयपुर के परिपत्र CE&AS/TA-/D&T/D&T/2017/139 Date 09.11.2017 एवं प्रशानिक विभाग सा०नि०वि० राजस्थान जयपुर के संशोधित आदेश 7428/M/PWD/18 दिनांक 12.04.2018 की पालना में श्रीमती हेलेना कौशिक महिला महाविधालय, मलसीसर जिला -झुंझुनू(राज०) भवन का निरीक्षण सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० उपखण्ड-अलसीसर, द्वारा दिनांक 20.07.2021 को किया गया एवं उनकी प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उक्त विधालय भवन प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर सुरक्षित है।

यह भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की दिनांक से तीन वर्ष के लिए मान्य होगा।


(शंकर लाल जाट)
(शंकरलाल जाट)
अधिशाषी अभियन्ता
सा०नि०वि० खण्ड झुंझुनू (राज०)